


소프트웨어 사용

하드웨어 설정을 확인합니다.

설치 후, 어플리케이션 제어판을 엽니다.

프린터 제어판 화면




인쇄를 시작하기 전에 인쇄 매개변수를 설정합니다.
매개변수를 설정하기 전에 인쇄 모드를 중지해야 합니다.


새 메시지 작성

디자인 템플릿을 열기 위해 DESIGNING을 클릭합니다. 디자인 구역의 New Template을 선택합니다.
새로운 창이 뜹니다.


- Name에 이름을 적습니다.



- 가로(Width)와 세로(Height)를 입력합니다. 높이는 기본 값인 12.7mm입니다.
- 측정 선택: centimeters, millimeters, inches, pixel




- OK를 누르면 설정을 저장하고 메시지 디자인을 시작할 수 있습니다.




참고:

객체를 템플릿에 완벽하게 위치시켰는지 확인해주세요.
 객체의 일부가 구역에서 벗어나면 인쇄가 안될 수 있습니다.


텍스트

- Static Text  를 선택하고 디자인 구역에 클릭합니다. 텍스트 창이 뜰 것입니다.
- 키보드로 입력합니다. 다른 서체(Window True Font), 크기, 언어를 선택할 수 있습니다.




- 마이크로 소프트 워드에 있는 서체, 크기, 굵기, 기울임, 밑줄, 정렬 등과 같은 콘텐츠를 포맷합니다.
- 텍스트는 두 방향으로 정렬될 수 있습니다(가로 정렬, 세로 정렬).
- 세로 정렬: 위, 가운데, 아래
- 가로 정렬: 왼쪽, 가운데, 오른쪽
- 바코드가 필요하다면 Barcode 선택시 만들 수 있습니다.
- 바코드 탭이 나타납니다.
- 입력이 완료되었으면 ✓ 버튼을 누릅니다.

템플릿에 텍스트가 나타납니다. 지금 위치를 조정할 수 있고, 서체 크기도 조정할 수 있습니다. 템플릿의 롤을 이용하여 확대 또는 축소할 수 있습니다.



만약 바코드 형식의 문자열을 바꾸고 싶다면, Barcode 체크박스를 확인하세요. 새로운 바코드 탭 입력 창이 뜰 것 입니다.


- Barcode 탭을 클릭하세요. 바코드 매개변수를 입력하기 위한 새로운 창이 뜹니다.
- Barcode Type에서 원하는 바코드 유형을 선택하세요. Encode Data에서 바코드가 만들어지는 것을 확인하세요.




- 각 바코드에 대한 특정 요구 사항에 따라 매개 변수를 설정하는 옵션을 보십시오.

- 여백 내에 바코드를 놓고 해상도를 설정합니다.


- 왼쪽 여백: 바코드 왼쪽 정렬




- 오른쪽 여백: 바코드 오른쪽 정렬
- 위쪽 여백: 바코드 위 정렬
- 아래쪽 여백: 바코드 아래 정렬
- 해결방법: 바코드에 대한 해상도 설정
- 측정 단위: 여분 단위 선택 (Centimeter, Inch, Pixel)
- 텍스트 여백: 가장자리에 있는 텍스트(바코드 데이터)에서 거리 설정



- 바코드 가로: 바코드 가로 조정
- 바코드 세로: 바코드 세로 조정
- 바코드 데이터 화면: 바코드 데이터 보이기/숨기기



매개변수를 설정할 때, 바코드로 돌아가서, 설정을 적용하고 확인한 후 선택한다. 부정확한 바코드 데이터를 입력하면 바코드가 생성되지 않는다.





객체의 위치를 설정한다.

- X: 왼쪽부터 객체정렬
- Y: 위쪽부터 객체정렬
- 각도: 객체 회전

X:	<input type="text" value="7"/>	Width:	<input type="text" value="283"/>	Angle:	<input type="text" value="270"/>
Y:	<input type="text" value="-8"/>	Height:	<input type="text" value="60"/>		


데이터 형 객체

디자인 구역에서, Data Fields 를 선택하고 디자인 구역을 클릭합니다. 그러면 새 창이 뜹니다.




Load Data를 클릭하면 Connct database 창이 뜹니다.


데이터를 불러오는 것에 두가지 방법이 있습니다: Database Information, File Information




- Database Information: 서버에서 데이터를 가져옵니다. 데이터를 가져올 서버의 이름, 데이터 이름, 사용자 이름, 비밀번호를 입력합니다.
- File Information: 폴더에서 데이터를 가져옵니다. 원하는 파일을 선택하고 Selection을 클릭합니다. (텍스트, 엑셀, 액세스)




메세지 불러오기가 성공적으로 끝나면, 파일과 연결하기 위해 Connect를 클릭합니다.

인쇄를 하기 위한 데이터의 열을 선택하고(열의 이름 클릭), 데이터를 적을 박스를 추가하기 위해  버튼을 누릅니다. 열을 더 추가할 수 있고, 텍스트, 서체, 크기, 유형 등을 추가할 수 있습니다.





- 바코드가 필요하다면, 바코드를 만들기 위해 Barcode를 선택합니다. 텍스트 객체에 바코드가 설정된 것이 보입니다.




참고:


Data Matrix 바코드 유형은, GS1 Compatible을 선택하고, 어플리케이션 각 데이터 필드 이전의 데이터 고유의 숫자를 입력합니다.





시프트 코드 객체


디자인 구역에서, Shift Code  를 선택하고 디자인 구역을 클릭합니다. 시프트 코드 창이 뜹니다.




- 펌웨어는 5 시프트 코드까지 지원합니다.

각 두 자리 시프트 코드를 만듭니다

: 숫자, 문서 또는 기호, 서체, 크기 및 시프트 코드를 표시하기 위한 시간 선택



이미지 객체

디자인 구역에서, 이미지  를 선택하고 이미지 구역을 클릭합니다.
이미지 창이 뜹니다.







Image Path에서 원하는 이미지를 선택합니다.




Threshold Convert Properties은 요구에 따라 설정됩니다.



인쇄하는 데 많은 이미지가 필요하다면 Variable Image를 선택합니다.
Image Folder에서 이미지를 선택합니다.



Field에서 데이터 필드를 선택합니다.




OK를 누르면 끝납니다.

로고 변환

이 기능을 사용하면 USB 플래시 통해 기계에 업데이트 로고를 위한 .hex 형식의 사용에 따라 아래의 로고를 만드는 데 도움이 됩니다.


1단계

어플리케이션 관리자를 엽니다. Tool에서 Convert Logo를 선택합니다.



2단계

Browse에서 원하는 로고를 선택합니다.




3단계

임계값과 배경색을 조정합니다.(일반, 반전)

4단계

로고 이름을 선택하고(로고1, 로고2, 로고3, 로고4) USB 플래시에 저장합니다.



기계에 USB 플래시를 삽입합니다. Setting → Logo → Select the name of logo에서 만듭니다. 잠시만 기다리면, USB 플래시에서 자동으로 로고가 업데이트 됩니다.